

MAZDA

GB

**SIDE PROTECTORS /
REAR BUMPER CORNER PROTECTORS**
Installation instruction

D

**SEITENSCHUTZLEISTEN /
ECKSCHUTZLEISTEN HINTEN**
Einbauanleitung

E

**LISTONES LATERALES DE PROTECCIÓN /
JUEGO DE LISTONES PROTECTORES DE ESQUINAS**
Instrucciones de montaje

F

**ENJOLIVEURS DE CARROSSERIE /
KIT DE PROTECTEURS DE BOUCLERS**
Notice de montage

I

**ZOCCOLI ANGOLARI DI PROTEZIONE /
KIT ZOCCOLI ANGOLARI DI PROTEZIONE**
Istruzioni di montaggio

P

**BARRAS DE PROTEÇÃO LATERAIS /
PROTECTOR DO CANTO DO PÁRA-CHOQUES TRASEIRO**
Instruções de montagem

NL

**STOOTSIER LIJSTEN /
HOEKSTOOTLIJSTEN - SET**
Inbouw-instructie

DK

**SIDEBESKYTTELSESLISTER /
HJØRNEBESKYTTELSE KOFANGER**
Monteringsvejledning

N

**SIDEBESKYTTELSESLISTER /
BESKYTTELSE FOR STØTFANGERKANT**
Monteringsvejledning

S

**SIDO SKYDDSLIST /
STÖTFÄNGARLISTER-SATS**
Monteringsanvisning

SF

**KYLKISUOJALISTAT /
PUSKURIN KULMASUOJAUS**
Asennusohje

CZ

**BOČNÍ OCHRANNÉ LIŠTY /
CHRÁNIČ ROHŮ NÁRAZNIKU**
Návod k montáži

H

**OLDALCSÍK /
SÁROKMENTI LŐKÉSGÁTLÓ VÉDELEM**
Beszerelési utasítás

PL


**BOCZNE LISTWY OCHRONNE /
OSŁONY NAROŻNE ZDERZAKA**
Instrukcja zabudowy

GR

**ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ /
ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΒΔΩΝ**
Οδηγίες Τοποθέτησης

RUS

**БОКОВЫЕ МОЛДИНГИ /
ЗАДНИЙ МОЛДИНГ**
Инструкция по установке



MAZDA 6 GH

Part No: GS1D-V3-200

Date: 07-12-2007

© Copyright MAZDA

Sheet 1 of 6

Expert Fitment Required
Montage durch Fachwerkstatt erforderlich
Montaje sólo por el concesionario
Montage par spécialiste nécessaire
E' necessario montaggio in officina specializzata
Especialista em montagem requerido
Montage door vakman nodig
Montage ved professionelt værksted påkævet
Nødvendig med montering fra fagverksted
Verkstadsmontage erfordras
Asennus tarpeen merkkikorjaamossa
Montáz ve specializované dílné nutná
A szereléshez szakműhely kell
Konieczny montaz przez warsztat specjalistyczny
Να τοποθετηθεί από συνεργείο
Установку необходимо выполнять в специализированной мастерской



- Ⓒ Location
- Ⓓ Positionspfeil
- Ⓔ Flecha de posición
- Ⓕ Flèche de Position
- Ⓖ Freccia di posizione
- Ⓗ Flexa de posição
- Ⓝ Lokatie /Positie pijl
- Ⓚ Lokaliseringspil
- Ⓝ Posisjonspil
- Ⓢ Positionpil
- Ⓞ Paikannusnuoli
- Ⓒ Šlipka na pozici
- Ⓗ Helyzetjelző nyíl
- Ⓟ Strzatka potozenia
- Ⓖ Βέλος θέσης
- Ⓡ Стрелка, указывающая на позицию



- Ⓒ Movement Arrow
- Ⓓ Bewegungspfeil
- Ⓔ Flecha de movimiento
- Ⓕ Flèche de mouvement
- Ⓖ Freccia di movimento
- Ⓗ Flexa de movimento
- Ⓝ Richtingspijl
- Ⓚ Bevægelsespil
- Ⓝ Bevegelsespil
- Ⓢ Rørelsepil
- Ⓞ Liikesuuntanuoli
- Ⓒ Šlipka pohybu
- Ⓗ Mozgásirányjelző nyíl
- Ⓟ Strzatka kierunku ruchu
- Ⓖ Βέλος κίνησης
- Ⓡ Стрелка, указывающая на перемещение



- Ⓒ Look/See
- Ⓓ Siehe
- Ⓔ Ver
- Ⓕ Voir
- Ⓖ Vedere
- Ⓗ Cf.
- Ⓝ Kijken naar
- Ⓚ Se
- Ⓝ Se
- Ⓢ Se
- Ⓞ Katso
- Ⓒ Viz
- Ⓗ Lásd
- Ⓟ Patrz
- Ⓖ Βλέπε
- Ⓡ См.

A



1x

B



1x

C



1x

D



1x

E



















1x









F










1x









Subject to alteration without notice
 Technische Änderungen vorbehalten
 Reservadas modificaciones técnicas
 Sous réserve de modifications techniques
 Con riserva di apportare modifiche tecniche
 Reservamo-nos o direito a alterações técnicas
 Technische wijzigingen voorbehouden
 Med forbehold for tekniske ændringer
 Tekniske forendringer forbeholdes
 Med reservation för tekniska ändringar
 Tekniset muutokset pidätetään
 Technické zmeny vyhrazeny
 A változtatások technika jogát fenntartjuk
 Zmiany techniczne zastrzeżone
 Επιφυλασσόμεθα για αλλαγές
 Производитель оставляет за собой право вносить
 технические изменения в конструкцию

INSTRUCTIONS DE LAQUAGE POUR LES PIÈCES SEMI-RIGIDES IMC

1) **Dégraisser:**

Frotter la pièce avec un Scotch Brite® (par ex. Ets 3M 7448) et un produit antisisilicone par ex. Ets Spies Hecker 7799 ou Permal® produit antisisilicone 7010 ou par ex. Ets Standox Standoflex diluant 11100 et sécher en frottant avec un chiffon propre

2) **Mastics garnissants:**

Étaler le mastic garnissant sur toute la surface avec un chiffon qui ne pluche pas et après avoir laissé à l'air libre (env. 5 min.), enlever le mastic garnissant excédentaire avec un chiffon propre et sec

3) **Donner une couche de fond:**

par ex. Ets Spies Hecker couche de fond pour plastique 3300
par ex. Ets Standoflex primaire surfaceur à 2 composants pour plastique

Application:

A une température ambiante d'environ 20° C, on peut appliquer un vernis de surface «Humide sur humide» au bout de 15-20 min.

4) **Séchage:**

Séchage à 50° C maxi pendant 40 min. environ. Stockage à température ambiante (20°EC mini) dans une pièce hors poussière pendant au moins 12 heures.

Après le séchage à 50° C maxi ou le stockage pendant 12 heures minimum, on peut poncer la pièce et reprendre les défauts visibles. Nettoyer ensuite avec un produit antisisilicone et un chiffon sec.

Avant de donner le vernis final, essuyer avec un chiffon antipoussière (sans silicone).

5) **Vernissage final:**

5a) **Vernissage à 1 couche:** par ex.

Ets Spies Hecker
Ets Standox (Herberts)
Ets Glasurit (BASF) Reihe
Ets Sikkens (Akzo Nobel)
Ets Du Pont
Ets ICI

Application:

ATTENTION: AJOUTER LA PROPORTION D'AGENT ASSOUPLEISSANT MAXIMALE ADMISE PAR LE

FABRICANT!!

5b) **Vernissage à 2 couches:**

par ex.
Ets Spies Hecker
Ets Standox (Herberts)
Ets Glasurit (BASF) Reihe
Ets Sikkens (Akzo Nobel)
Ets Du Pont
Ets ICI
Ets PPG

Application:

ATTENTION: SE CONFORMER AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT!!

Laque transparente par ex.:

Ets Spies Hecker
Ets Standox (Herberts)
Ets Glasurit (BASF) Reihe
Ets Sikkens (Akzo Nobel)
Ets Du Pont
Ets ICI
Ets PPG

Application:

ATTENTION: AJOUTER LA PROPORTION D'AGENT ASSOUPLEISSANT MAXIMALE ADMISE PAR LE

FABRICANT!!

6) **Séchage:**

A 50° C maxi pendant au moins 1 heure ou stockage à température ambiante (20° C mini) dans une pièce hors poussière pendant au moins 45 heures.

7) **Polissage:**

Après avoir fait sécher la pièce dans une étuve, il faut la stocker à température ambiante pendant au moins

48 heures avant de pouvoir la polir !!

Poncer les défauts de surface visibles (par ex. inclusions de poussière ou coulures de peinture) avec du papier émeri

(par ex. Ets 3M 13444) ou du papier abrasif grain 2000.

Polir les endroits poncés avec de la pâte à polir (par ex. Ets 3M 09639) et une polisseuse

Pou finir, faire briller en polissant à la main avec un vernis brillant (par ex. Ets 3M 05991) et de la laine à polir propre.

ATTENTION: SE CONFORMER IMPÉRATIVEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT DE LAQUE!!

ISTRUZIONI PER LA VERNICIATURA DEI COMPONENTI SEMIRIGIDI IMC

1) **Sgrassatura**

Smerigliare il pezzo con l'articolo "Scotch Brite" (ad es. marca "3M 7448") combinato con un prodotto che elimina il silicone: ad es. marca "Spies Hecker 7799" o il prodotto che elimina il silicone "Permal" 7010 oppure ad es. con diluente "Standex Standoflex 11100" quindi asciugare strofinando con un panno pulito.

2) **Prodotto speciale per il riempimento dei pori**

Distribuire omogeneamente il prodotto con un panno adeguato (che non deve lasciare pelucchi sulla superficie), quindi aspettare circa 5 minuti, quindi asportare eventuali resti del prodotto passando con un panno asciutto.

3) **Applicazione della vernice di fondo**

ad es. con prodotto della marca "Spies Hecker" - verniciatura di fondo 3300" oppure marca "Standoflex 2K" - riempitore di fondo per plastica

Applicazione:

A temperatura ambiente di 20° è già possibile applicare un'altra mano di vernice di copertura "bagnato su bagnato"

• **ATTENZIONI! SEGUIRE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

• **Asciugatura**

Ad una temperatura massima di 50° l'asciugatura dura circa 40 minuti; in alternativa l'articolo verniciato può venir lasciato asciugare a temperatura ambiente (min. 20°) in un vano privo di polvere per almeno 12 ore, si può iniziare a levigare Dopo l'asciugatura ad una temperatura massima di 50° o a temperatura ambiente per almeno 12 ore, si può iniziare a levigare l'oggetto ed a rettificare

le parti difettose più evidenti. Infine pulire con un prodotto che elimina il silicone e con un panno asciutto. Prima di applicare la mano di vernice di

copertura pulire un'ultima volta con un apposito panno mangiapolvere (esente da silicone)

5) **Verniciatura di copertura**

5a) Verniciatura ad 1 strato, ad es. con i prodotti

marca "Spies Hecker"
marca "Standox" (Herberts)
marca "Glasurit" (gamma di prodotti BASF)
marca "Sikkens" (Akzo Nobel)
marca Du Pont
marca "ICI"
marca "PPG"

Applicazione:

• **ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

5b) Verniciatura ad 2 strati

Verniciatura di base, ad es.:

ad es. con i prodotti
marca "Spies Hecker"
marca "Standox" (Herberts)
marca "Glasurit" (gamma di prodotti BASF)
marca "Sikkens" (Akzo Nobel)
marca Du Pont
marca "ICI"
marca "PPG"

Applicazione:

• **ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

• **ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

Vernice trasparente, ad es.:

esempio marca
marca "Spies Hecker"
marca "Standox" (Herberts)
marca "Glasurit" (gamma di prodotti BASF)
marca "Sikkens" (Akzo Nobel)
marca Du Pont
marca "ICI"
marca "PPG"

Applicazione:

• **ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

• **ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DEL PRODUTTORE!**

Eliminare i difetti superficiali più appariscenti (ad esempio depositi di polvere o sbavature di vernice) con carta abrasiva (ad

esempio marca

3M 13444) oppure con carta abrasiva ad acqua grana 2000.

- Lucidare i punti levigati mediante l'impiego di pasta lucidante (ad esempio marca 3M 09639) e mediante una macchina lucidatrice

- Lucidare infine ancora una volta a mano strofinando energicamente con un panno di lana usando un prodotto brillante (ad es. marca 05991)

ATTENZIONI! OSSERVARE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI DELLA CASA PRODUTTRICE!!

LACKIERANLEITUNG IMC SEMI RIGID TEILE

1) Entfetten:

Teil mit Scotch Brite (z.B. Fa. 3M 7448) und Silikonentferner
Fa. Spies Hecker 7799 oder Permalan Silikonentfemer 7010 od
z.B. Fa. Standox Standoflex Verdünnung 11100
anschießen und mit einem sauberen Tuch trockenreiben
2) Porenwischfüllern:
Porenwischfüller mit einem fusselfreien Tuch ganzflächig auftragen und nach dem Ablüften (ca. 5 min.) den
überschüssigen Porenwischfüller mit einem trockenen sauberen Tuch abwischen

3) Grundieren:

Fa. Spies Hecker Kunststoffgrundierung 3300
z.B. Fa. Standoflex 2K-Plasticgrundierfüller
z.B. Fa. Standoflex 2K-Plasticgrundierfüller

Anwendung:
Bei ca. 20°C Raumtemperatur nach 15-20 min. „naß“ mit Decklack überlackierbar

ACHTUNG: HERSTELLERHINWEISE

BEACHTEN!!

4) Trocknung:

Trocknung bei max. 50°C ca. 40 min. Lagerung bei Raumtemperatur (mind. 20°C) in einem staubfreien
Raum für mind. 12 Std.
Nach dem Trocknen bei max. 50°C oder Lagerung für mind. 12 Std. kann der Teil geschliffen und sichtbare
Fehlstellen ausgebessert werden. Anschließend mit Silikonentfemer und trockenem Tuch reinigen.

5) Decklackierung:

5a) 1-Schichtlackierung: z.B.

Fa. Spies Hecker
Fa. Standox (Herberts)
Fa. Glasurit (BASF) Reihe
Fa. Sikkens (Akzo Nobel)
Fa. Du Pont
Fa. ICI

Anwendung:

ACHTUNG: DEN VOM HERSTELLER HÖCHST ZULÄSSIGEN ANTEIL AN ELASIKZUSATZ

BEIMENGEN!!

5b) 2-Schichtlackierung:

Basislack z.B.

Fa. Spies Hecker
Fa. Standox (Herberts)
Fa. Glasurit (BASF) Reihe
Fa. Sikkens (Akzo Nobel)
Fa. Du Pont
Fa. ICI
Fa. PPG

Anwendung:

ACHTUNG: HERSTELLERHINWEISE BEACHTEN!!

Klarlack z.B.:

Fa. Spies Hecker
Fa. Standox (Herberts)
Fa. Glasurit (BASF) Reihe
Fa. Sikkens (Akzo Nobel)
Fa. Du Pont
Fa. ICI
Fa. PPG

Anwendung:

ACHTUNG: DEN VOM HERSTELLER HÖCHST ZULÄSSIGEN ANTEIL AN ELASIKZUSATZ

BEIMENGEN!!

6) Trocknung:

Bei max. 50°C für mind. 1 Std. oder Lagerung bei Raumtemperatur (mind. 20°C) in einem staubfreien
Raum für mind. 48 Std.

7) Polieren:

ACHTUNG: Teil muß nach dem Trocknen im Trockenofen mind. 48 Std. bei Raumtemperatur
geagert werden! Erst dann kann poliert werden.!!
Sichtbare Oberflächenfehler (z.B. Staubeinschlüsse oder Lackläufer) mit Schleifblüten (z.B. F
a. 3M 13444) oder Wasserschleifpapier Körnung 2000 heraus schleifen
Die angeschliffenen Stellen mittels Polierpaste (z.B. Fa. 3M 09639) und einer Poliermaschine polieren
Anschließend von Hand mit einer Glanzpolitur (z.B. Fa. 3M 05991) und sauberer Polierwolle auf Hochglanz
polieren.

ACHTUNG LACKHERSTELLERHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN!!

PAINTING INSTRUCTIONS IMC SEMI-RIGID PARTS

1) Degreasing:

Sand the part with Scotch Brite (e.g. 3M 7448) and silicone remover
e.g. Spies Hecker 7799 or Permalan silicone remover 7010 or
e.g. Standox Standoflex thinner 11100
and rub dry with a clean cloth.

2) Pore filler:

Apply pore filler over the entire surface using a lint-free cloth and after approx. 5 mins. wipe off excess pore filler with
a dry, clean cloth.

3) PRIMING:

e.g. Spies Hecker plastic primer 3300
e.g. Standoflex 2K plastic filler

Application:

Can be painted 'wet-on-wet' with top coat at approx. 20°C room temperature after approx. 15 – 20 minutes.

ATTENTION: FOLLOW THE PAINT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS!!

4) Drying:

Dry at max. 50°C for approx. 40 mins., store at room temperature (min. 20°C) in a dust-free room for 12 hours min.
After drying at max. 50°C or storage for 12 hours min., the part may be abraded and visible flaws corrected. Then clean
with silicone remover and a dry cloth.

5) Top coat:

Before applying the top coat, wipe with silicone-free dust cloth.

5a) One coat painting, e.g.:

Spies Hecker
Standox (Herberts)
Glasurit (BASF) Series
Sikkens (Akzo Nobel)
Du Pont
ICI

Application:

**ATTENTION: ADD THE MAXIMUM PERMISSIBLE PORTION OF ELASTIC ADDITV RECOMMENDED BY
THE PAINT MANUFACTURER!**

5b) Two-coat painting:

Base paint, e.g.:

Spies Hecker
Standox (Herberts)
Glasurit (BASF) Series
Sikkens (Akzo Nobel)
Du Pont
ICI

PPG

Application:

ATTENTION: FOLLOW THE PAINT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS!!

Clear Coat, e.g.:

Spies Hecker

Standox (Herberts)
Glasurit (BASF) Series
Sikkens (Akzo Nobel)
Du Pont
ICI

PPG

Application:

**ATTENTION: ADD THE MAXIMUM PERMISSIBLE PORTION OF ELASTIC ADDITV RECOMMENDED BY
THE PAINT MANUFACTURER!**

6) Drying:

Dry at max. 50°C for 1 hour max., or store at room temperature (min. 20°C) in a dust-free room for 48 hours min.

7) Polishing:

ATTENTION: After drying in the oven the part must be stored at room temperature for 48 hours min. Polishing can
only be carried out after this!!

Remove visible surface defects (e.g. dust inclusions or paint drops) using fan-type grinding wheels (e.g. 3M 13444)

or wet sandpaper with 2000 grain.

Polish the ground surfaces with polishing paste (e.g. 3M 09039) and a polishing machine.

Then manually polish with gloss polish (e.g. 3M 05991) and clean polishing wool to a high gloss.

ATTENTION: STRICTLY OBSERVE PAINT MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS!